



Demontert sidekjettingene pga mange skjøter og uoversiktlig sammenkoblinger.



Feil! Her har jeg brukt 10 lenker mellom hvert feste.



Riktig! Her har jeg brukt 6 lenker mellom hvert feste.



Festet kjettingbanen med stiftkobling og sidekjettingene med lås med ledd.

