


22.10.20. Rettet litt på vegen  
fordi den var veldig skjev.





22.10.20. Planert ut ved fyllplassen.  
Det var risiko å tippe hengere der.